

建（构）筑物防雷装置检测意见

广州红棉保温容器实业公司：

我所于 2018 年 7 月 7 日对贵单位防雷装置进行了检测，依据《建筑物防雷装置检测技术规范》GB/T 21431-2015，现提出以下意见：

1. 各建筑物避雷设施均锈蚀严重，并且部分建筑物避雷带断裂、倒塌，需重新敷设安装符合规范要求的避雷设施。
2. 各建筑物及低压配电房各线路均未安装 I 级试验浪涌保护器，需在建筑物及低压配电房各线路安装 I 级试验浪涌保护器。

。

整改方案及浪涌保护器参数需送我所进行技术审查，审查合格后方可施工，整改完毕后通知我所进行复检。

广州市气象公共服务中心

2018 年 7 月 9 日

业务专用章
(1)